

# 江の川 災害復旧工事 [鹿賀地区] しかがちく

- 江の川では、平成30年7月豪雨により漏水が発生した。
- 鹿賀地区では、鹿賀大橋上下流の田畑で漏水が確認された。
- 直轄河川災害復旧事業により漏水箇所には遮水工を実施する。



## 進捗状況 [3月末]

工事名	施工者	工期	進捗率
江の川鹿賀地区災害復旧第1工事	江津土建(株)	H30.12.11~ R1.7.31	12.8%
江の川鹿賀地区災害復旧第2工事	(株)井上組	H30.12.1~ R1.7.31	11.0%

