

江の川 災害復旧工事 [下の原地区] しものほらちく

- 江の川では、平成30年7月豪雨により漏水が発生した。
- 下の原地区では、下の原排水樋門より上流側の田畑で漏水が確認された。
- 直轄河川災害復旧事業により漏水箇所にて遮水工を実施する。



進捗状況 [3月末]

| 工事名 | 施工者 | 工期 | 進捗率 |
|----------------|---------|----------------------|------|
| 江の川下の原地区災害復旧工事 | 永井建設(株) | H30.12.6~ R1.7.31 | 3.9% |



写真①