


地元住民との点検状況



堤防の点検状況










対策前




対策後






階段護岸の樹木

対策前



対策後






木製階段の補修

対策前



階段が破損し滑落の危険




対策後





捨石不安定

対策前



対策後






対策前



水際に巨大な流木



対策後

