



○高津川・江の川の維持管理状況について

| | 高津川の維持管理状況 | 江の川(江津市内)の維持管理状況 | 江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況 |
|------|---|--|--|
| タイトル | 水位流量観測の支障となる樹木の伐採について | 量水板・洪水危険度レベル表示板設置について | 特定外来生物の防除について |
| 内容 | 益田市神田町地内において、水位流量観測の支障となる樹木の伐採を行いました。 | 江津市桜江町田津地内の大貫橋において、量水板並びに洪水危険度レベル表示板を設置しました。 | 美郷町都賀地内において、外来種(オオキンケイギク)の防除を行いました。 |
| 状況写真 | (作業前) 平成24年6月4日  | (作業前) 平成24年5月25日  | (作業前) 平成24年6月12日  |
| | (作業後) 平成24年6月11日  | (作業後) 平成24年6月14日  | (作業後) 平成24年6月25日  |
| コメント | 樹木を伐採したことで、精度の良い観測ができるようになりました。今後も今の状態を維持できるように管理していきます。 | 地域からの設置要望を受け、洪水時の避難判断の目安の一つとして大貫橋に設置しました。地域住民の方からも「とてもいいものを付けてもらった」と喜ばれています。 | オオキンケイギクは生命力が非常に強く、昨年度はなかった箇所にも大群落を作っていました。また、見た目は綺麗ですが、在来種に影響を及ぼすことが危惧されるため、根からの防除を行っています。 |