

## 高津川の水辺点検の結果について



点検状況



根固めブロック間詰め石の流出(益田市高津町)



流木撤去(益田市高津町)



巨石親水護岸の樹木伐採(益田市須子町)

※夏休み中も作業を行います。



注意喚起看板周辺の除草(益田市飯田)

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。