

太田川河川事務所
記者発表・資料配布

記者発表資料
配付日時

平成 26 年 8 月 20 日
5 : 30

同時発表先 広島合同庁舎記者クラブ
広島県県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

件名

根谷川 はん濫発生情報 (第 1 号)

(平成 2 6 年 8 月 20 日 5 時 00 分 現在)

太田川河川事務所が実施している、主な水防対応状況をお知らせします。

◆安佐北区可部 3 丁目 (上市井堰右岸) 付近 (別紙 1) からの越水による浸水被害が発生 (4 時頃)

上市井堰付近では道路の幅員半分程度が洗掘された模様。(詳細は確認中)

1. 状 況

(1) 浸水の状況

別紙 1 箇所より 8 月 20 日 4 時頃から越水開始、現在、詳細は確認中



新川橋水位観測所状況 (8/20 5:00 頃)

(2) 浸水想定状況は別紙 2 の被害想定総括表のとおり

(3) 浸水箇所付近の通常時の状況は別紙 3 のとおり

【 URL 】 <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

＜問い合わせ先＞

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所
広島市中区八丁堀 3 番 2 0 号


TEL 0 8 2 - 2 2 2 - 9 2 4 5 (調査設計課)

副 所 長 江 角 (え す み)

恨谷川平面図 No. 4

別紙

越水箇所




〔様式－１〕 被害想定総括表

太田川水系	根谷川	左岸	太田川 15k200～19k200	起点	安佐北区中島	太田河川	1／1頁
		右岸	根谷川 0k000～4k800	終点	安佐北区可部		

浸水区域 NO.9

ケース① 浸水想定区域(危険箇所(根谷川(右)4k300)で破堤した場合)

破堤した場合を想定した事前に作成した資料です。(参考資料)



〔様式－6〕 浸水区域内危険箇所の状況資料③

太田川水系	根谷川	左岸	太田川 15k200～19k200	起点	安佐北区中島	太田河川	1／1頁
		右岸	根谷川 0k000～4k800	終点	安佐北区可部		

浸水区域 NO.9

浸水区域内危険箇所付近の状況（根谷川(右)4k300付近）

対岸より危険箇所地点を望む



下流より危険箇所地点を望む



上流より危険箇所地点を望む



背後地の状況（広島市安佐北区）

