

同時発表先 広島合同庁舎記者クラブ
広島県県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

件名	根谷川 はん濫発生情報 (第2号)
----	-------------------

(平成26年 8月20日 11時00分 現在)

太田川河川事務所が管理している根谷川の主な被災状況をお知らせします。

- ◆安佐北区可部3丁目(根谷川上市井堰上流右岸)付近からの溢水による浸水被害が午前4時頃発生。これにより根谷川右岸 4K300～4K400 道路の幅員半分程度が洗掘。現在、被災箇所の応急復旧(大型土のう等) 11:00頃に着手
- ◆安佐北区可部東5丁目(高松橋左岸上流200m:3K800)付近において土石流により河道内へ土砂が流出。
これに伴い、被災箇所の応急復旧準備中

1. 状況

(1) 雨量の状況

8月19日20時から降り始めた雨は20日5:00現在、太田川水系根谷川の大林観測所において累加雨量250mmに達しています。

(2) 河川水位の状況

太田川水系根谷川の新川橋水位観測所では8月20日11:00現在、水位は1.36mで氾濫注意水位(2.1m)を下回り下降中。

2. 主な対応状況

(1) 根谷川

場所: 安佐北区可部3丁目地先(根谷川上市井堰上流右岸: 4K300～4K400, 約100m)

水防対応: 大型土のう積み等による復旧を11:00頃より着手(別紙1、2)

(2) 根谷川

場所: 安佐北区可部東5丁目地先(高松橋左岸上流200m: 3K800)

水防対応: 河道内の土砂撤去準備中(別紙3、4、5)

(3) 安全点検状況

太田川河川事務所管理区間において、パトロールを実施中。

【URL】 <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所
広島市中区八丁堀3番20号

TEL 082-222-9245 (災害対策支部)

副 所 長 湯浅 丈司、計画課長國光 謙二)




別紙 1


別紙2

根谷川右岸 4K300~4K400付近

法前大園所
(根谷川右岸 L=100m)



別紙3



別紙4



別紙5

4/6

根谷川 高松橋 上流左岸 3k800 付近

河道内の土砂流出

計画平面図 S=1:1,000

