

太田川河川事務所
記者発表・資料配布

記者発表資料
配付日時

平成 26 年 8 月 20 日
13 : 40 配付

同時発表先 広島合同庁舎記者クラブ
広島県県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

件名 根谷川 はん濫発生情報 (第 3 号)

(平成 26 年 8 月 20 日 13 時 00 分 現在)

太田川河川事務所が管理している根谷川の主な被災状況をお知らせします。

◆安佐北区可部 3 丁目 (根谷川上市井堰上流右岸) 付近からの溢水による浸水被害が午前 4 時頃発生。これにより根谷川右岸 4K300 ~ 4K400 道路の幅員半分程度が洗掘。現在、被災箇所の応急復旧 (大型土のう等) 作業中。

◆安佐北区可部東 5 丁目 (高松橋左岸上流 200 m : 3K800) 付近において土石流により河道内へ土砂が流出。
これに伴い、被災箇所の土砂撤去に向けての道路啓開作業中

1. 状 況

(1) 雨量の状況

8 月 19 日 20 時から降り始めた雨は 20 日 5 : 00 現在、太田川水系根谷川の大林観測所において累加雨量 250 mm に達しています。

(2) 河川水位の状況

太田川水系根谷川の新川橋水位観測所では 8 月 20 日 13 : 00 現在、水位は 1.25 m で氾濫注意水位 (2.1 m) を下回り下降中。

2. 主な対応状況

(1) 根谷川

場 所 : 安佐北区可部 3 丁目地先 (根谷川上市井堰上流右岸 : 4K300 ~ 4K400, 約 100 m)

水防対応 : 大型土のう積み等による復旧を 11 : 00 頃より着手、12 : 50 現在進捗率 5 % 程度 (別紙 1)

(2) 根谷川

場 所 : 安佐北区可部東 5 丁目地先 (高松橋左岸上流 200 m : 3K800)

水防対応 : 11 : 30 頃より被災箇所の土砂撤去に向けての道路啓開着手
16 ~ 17 時頃道路啓開完了予定 (別紙 2)

(3) 安全点検状況

太田川河川事務所管理区間において、パトロールを実施中。

【URL】 <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

<問い合わせ先>



国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所
広島市中区八丁堀 3 番 20 号

TEL 082-222-9245 (災害対策支部)

副 所 長 湯浅 丈司、計画課長國光 謙二)

根谷川上市井堰上流右岸 4K300 ~ 4K400
大型土の積りに沿って復旧作業中。(12:50分現在進捗率 5%程度)


法前大箇所
(根谷川右岸 L=100m)



根谷川 高松橋上流左岸 3k800付近

11:30 頃より 被災箇所へ土砂撤去に向け道路啓用着手。

16:00~17:00 頃 道路啓用完了予定。



道路啓用済