

太田川河川事務所  
記者発表・資料配布

記者発表資料  
配付日時

平成 26 年 8 月 20 日  
18:00 配付

同時発表先 広島合同庁舎記者クラブ  
広島県県政記者クラブ  
中国地方建設記者クラブ

件名 根谷川 はん濫発生情報 (第 4 号)

(平成 26 年 8 月 20 日 17 時 30 分 現在)

太田川河川事務所が管理している根谷川の主な被災箇所対応状況をお知らせします。

- ◆安佐北区可部 3 丁目 (根谷川上市井堰上流右岸) 付近からの溢水による浸水被害が午前 4 時頃発生。これにより根谷川右岸 4K300 ~ 4K400 道路の幅員半分程度が洗掘。現在、被災箇所の応急復旧工事 (大型土のう等) 作業中。
- ◆安佐北区可部東 5 丁目 (高松橋左岸上流 200m : 3K800) 付近において土石流により河道内へ土砂が流出。これに伴い、被災箇所の土砂撤去に向けての道路啓開作業 17 時完了。引き続き流出土砂撤去予定 (夜間)。

1. 状況

(1) 河川水位の状況

太田川水系根谷川の新川橋水位観測所では 8 月 20 日 17:00 現在、水位は 0.85m で水防団待機水位 (1.1m) を下回り下降中。

2. 主な対応状況

(1) 根谷川

場所：安佐北区可部 3 丁目地先 (根谷川上市井堰上流右岸 : 4K300 ~ 4K400, 約 100m)

水防対応：大型土のう積み等による応急復旧工事を 11:00 頃より着手。  
16:30 現在、進捗率 15% 程度。  
(別紙 1 ①箇所)

(2) 根谷川

場所：安佐北区可部東 5 丁目地先 (高松橋左岸上流 200m : 3K800)

水防対応：11:30 頃より被災箇所の土砂撤去に向けての道路啓開着手。  
16:30 排水ポンプ車到着。  
16:45 照明車設置完了。  
16:50 排水ポンプ車運転開始。  
17:00 道路啓開完了。  
流出土砂撤去開始 (夜間作業予定)。  
(別紙 1 ②箇所)

【URL】 <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/>

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所  
広島市中区八丁堀 3 番 20 号

TEL 082-222-9245 (災害対策支部)

副所長 湯浅 丈司、計画課長 國光 謙二)

# 根谷川平面



① 法崩れ箇所  
根谷川(右岸)  
L=100m  
4K300~4K400


浸水エリア

溢水箇所

浸水深  
約2m

東原橋左岸  
橋台及び護岸崩れ  
詳細は下流側の  
土石流ため確認  
不可

② 土石流箇所



佐 北 区