

太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年8月27日
18:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

8月19日から発生している記録的短時間降雨出水による 根谷川被災箇所における緊急復旧工事について (最終報)

8月19日から発生している記録的豪雨により根谷川の被災箇所について、
8月20日から着手した緊急復旧工事が完了しましたので報告します。

「工事の概要」

① 安佐北区可部3丁目

・延長 約100m (護岸流出)

<復旧工法>

・大型土のう設置 100% (8月22日16時完了)
・盛土 100% (8月22日16時完了)

② 安佐北区可部東5丁目

・土石流による河道内への土砂流出

<復旧工法>

・土砂撤去(市道上) 100% (8月20日17時完了)
・土砂撤去(河道内) 100% (8月27日17時完了)

※被災箇所および被災状況は別紙-1、2のとおり。

※本資料は、8月27日17時 時点でとりまとめたものです。

※本資料による数値については、現時点での速報値であり、今後修正される場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 ゆあさ 湯浅 丈司

計画課長 くにみつ 國光 謙二

①緊急災

広島県広島市
安佐北区可部三丁目

【被災内容】


護岸流出 L=約100m

②緊急災

広島県広島市
安佐北区可部東五丁目

【被災内容】

河道内への土砂流出



①安佐北区可部三丁目

—護岸流出—



②安佐北区可部東五丁目

—河道内への土砂流出—



①安佐北区可部三丁目

—護岸流出状況—



①安佐北区可部三丁目

—護岸緊急復旧状況—



—護岸緊急復旧完了—



②安佐北区可部東五丁目

一河道内への土砂流出状況一



②安佐北区可部東五丁目

—河道内土砂撤去状況—



—河道内土砂撤去完了—

