

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

位置図



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の掘削を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地右岸側の掘削及びコンクリート擁壁の施工を行っています。

## ■工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地右岸側の掘削及び垂直壁工等の施工を行っています。

## ■工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在


一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地右岸側の掘削及び床固工の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地右岸側の掘削及び床固工の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在


一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地山側の擁壁を施工しています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

流路箇所掘削を行っています。

## ■ 工事施工状況

一ヶ谷川1号砂防堰堤



【全 景】

位置図



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年5月31日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

流路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年4月30日現在


一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

流路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【下流より】