災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月22日現在

一ヶ谷川　1-9-279-1,2渓流（安佐北区　口田南地区）

砂防堰堤の施工に向け、工事用道路を整備しています。

位置図

ダンプトラックによる土砂投入

タイヤローラによる転圧

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月23日現在

砂防堰堤工事に必要となる道路の付け替え工事のため、現地状況の確認や測量など準備作業を行っています。

的場川　2-23-12渓流（安芸区　矢野東7丁目）

除草作業

測量作業

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月23日現在

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。

神長川　2-23-13渓流（安芸区　矢野東7丁目）

転石破砕状況

掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月26日現在

砂防堰堤工事のための作業ヤード整備を実施しています。

大谷川　1-9-226渓流（東区　馬木地区）