


災害発生日：令和3年8月14日  
 降雨状況：累加雨量 631mm  
 (8月12日2時～15日1時)  
 時間最大雨量 31mm  
 (8月12日8時～9時)  
 ※祇園山本雨量観測所(広島県)  
 ひろしまけん ひろしまし あさみなみく おおまちにし  
 発生箇所：広島県広島市安佐南区大町西2丁目  
 崩壊状況：土砂捕捉量 約700m<sup>3</sup>  
 状況：8月12日からの大雨により土砂が流出したが、砂防堰堤で土砂を捕捉。下流地区への被害を未然に防止した。平成26年8月豪雨時に続いて2回目の捕捉。  
 (参考) 対象溪流の土砂災害警戒区域内の人家戸数25戸



## 大町7号の溪流内の状況



溪流内を調査した結果、土石流では無く、溪流の浸食による土砂が流出したことを確認しました。また、今後の降雨で土石流化するような不安定な土砂は確認出来ませんでした。