









アオコ発生状況確認位置図

令和2年8月28日
時刻 9:00~10:05

	レベル0
	レベル1
	レベル2
	レベル3
	レベル4
	レベル5
	レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋から角井方向に面状
(長さ 5m 幅 5m程度)に発生 (レベル3)