



アオコ発生状況確認位置図

令和2年9月9日
時刻 9:50~10:25

	レベル0
	レベル1
	レベル2
	レベル3
	レベル4
	レベル5
	レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋から角井方向に筋状
(長さ 9m 幅 2m程度)に発生 (レベル2)