


アオコ発生状況確認位置図

令和2年9月16日
時刻 9:15~10:20

	レベル0
	レベル1
	レベル2
	レベル3
	レベル4
	レベル5
	レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋から角井方向 筋状
(長さ 10m 幅 1.5m程度)に
発生
(レベル2)



権現大橋から角井方向 筋状
(長さ 10m 幅 1.5m程度)に
発生
(レベル2)



貝谷大橋から上流 筋状(長さ
6m 幅 1m程度)に発生
(レベル2)