

アオコ発生状況確認位置図

令和2年9月23日
時刻 9:20~10:20

①



戸井谷大橋から左岸付近 筋状
(長さ 6.0m 幅 1.0m程度)に発生
(レベル1)

戸井谷大橋から左岸

権現大橋から下流

角
井
川

権現大橋から角井方向

②



権現大橋から角井方向 筋状
(長さ 9m 幅 1.5m程度)に発生
(レベル2)

貝谷大橋から上流

貝谷大橋から下流

