


アオコ発生状況確認位置図


令和2年10月7日
時刻 9:45~10:45



堰堤上流付近に筋状(長さ 2m 幅 1m程度)に発生



- レベル0
 - レベル1
 - レベル2
 - レベル3
 - レベル4
 - レベル5
 - レベル6
- ※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 9m 幅 3m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 6m 幅 2m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 10m 幅 2m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 6m 幅 2.5m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 9m 幅 2.5m程度)に発生 (レベル2)