尾原ダム湖内　アオコ発生状況

令和2年10月19日(月)　　時刻 8:30～10:10



②スサノオ大橋上流
レベル2　5m×8m程度



③スサノオ大橋上流
レベル2　8m×15m程度



⑤西尾大橋上流
レベル3　50m×200m程度



①堤体上流側
レベル2　10m×10m程度

④西尾大橋下流
レベル3　100m×300m程度

レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル4
レベル5
レベル6

北原大橋から下布施方向
スサノオ大橋下流右岸
八代川合流部
前布施川合流
スサノオ大橋上流
西尾大橋上流
②写真撮影方向
③写真撮影方向
道の駅上流
⑤写真撮影方向
④写真撮影方向
北原大橋から下流
スサノオ大橋
林原橋下流
スサノオ大橋下流
堤体上流側
道の駅付近
西尾大橋下流
①写真撮影方向
尾原ダム
道の駅「おろちの里」
直轄管理区間

※貯水池周辺巡視は平日に実施