

# アオコ発生状況確認位置図

令和2年10月20日  
時刻 9:15~10:15

|  |      |
|--|------|
|  | レベル0 |
|  | レベル1 |
|  | レベル2 |
|  | レベル3 |
|  | レベル4 |
|  | レベル5 |
|  | レベル6 |


※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



③ 戸井谷大橋から左岸に筋状(長さ 1m 幅 3m程度)に発生 (レベル2)



② 艇庫付近に筋状(長さ 1.5m 幅 6m程度)に発生 (レベル2)



⑦ 権現大橋から角井方向に筋状(長さ 3m 幅 5m程度)に発生 (レベル2)



① 網場付近に筋状(長さ 1.5m 幅 9m程度)に発生 (レベル2)



④ 権現大橋から下流 右岸に筋状(長さ 1m 幅 10m程度)に発生 (レベル2)



⑧ 権現大橋から角井方向に筋状(長さ 5m 幅 10m程度)に発生 (レベル2)



⑤ 権現大橋から角井方向に筋状(長さ 5m 幅 10m程度)に発生 (レベル2)



⑥ 権現大橋から角井方向に筋状(長さ 1.5m 幅 6m程度)に発生 (レベル2)



⑨ 貝谷大橋から上流に筋状(長さ 1m 幅 3m程度)に発生 (レベル2)

貝谷大橋から上流

貝谷大橋から下流

角井川

戸井谷大橋から左岸

権現大橋から下流

戸井谷大橋から上流

権現大橋から上流