アオコ発生状況確認位置図

令和2年10月30日
時刻 9:20～10:20

レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル4
レベル5
レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧下さい。

提体上流付近
網場付近
艇庫付近
戸井谷大橋から左岸
戸井谷大橋から上流
権現大橋から上流
権現大橋から角井方向
貝谷大橋から下流
貝谷大橋から上流
角井川

③ 権現大橋から下流

権現大橋から角井方向に筋状（長さ 10m 幅 1.5m程度）に発生 (レベル2)

④



権現大橋から角井方向に筋状（長さ 10m 幅 0.5m程度）に発生 (レベル2)

①



権現大橋から角井方向に筋状（長さ 15m 幅 5m程度）に発生 (レベル2)

②

権現大橋から角井方向に筋状（長さ 8m 幅 5m程度）に発生 (レベル2)