


# 志津見ダムアオコ発生状況確認位置図

令和2年11月5日  
時刻 9:15~10:00

	レベル0
	レベル1
	レベル2
	レベル3
	レベル4
	レベル5
	レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋から角井方向に筋状(長さ5m 幅 10m程度)に発生 (レベル2)