


志津見ダムアオコ発生状況確認位置図


令和2年11月6日
時刻 9:50~10:40

	レベル0
	レベル1
	レベル2
	レベル3
	レベル4
	レベル5
	レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は参考資料をご覧ください。



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 10m 幅 3m程度)に発生 (レベル2)



戸井谷大橋から角井方向に筋状(長さ 5m 幅 5m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 10m 幅 10m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 6m 幅 30m程度)に発生 (レベル2)



権現大橋から角井方向に筋状(長さ 6m 幅 2m程度)に発生 (レベル2)



貝谷大橋から上流方向に筋状(長さ 8m 幅 1.5m程度)に発生 (レベル2)