

【尾原ダム】 「アオコ」発生状況

令和3年6月1日 10時20分 現在






写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
					
【堤体上流側】 レベル4 10m×10m 程度	【北原大橋から上流】 レベル3 10m×20m 程度				

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施