


【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和3年11月9日 09時50分 現在



写真

<p>①</p> <p>斐伊川</p> <p>【西尾大橋下流】 レベル2 5m×10m 程度</p>	<p>②</p>	<p>③</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p>
--	----------	----------	----------	----------	----------

<p>凡例 (アオコレベル)</p>	<p>レベル0</p>	<p>レベル1</p>	<p>レベル2</p>	<p>レベル3</p>	<p>レベル4</p>	<p>レベル5</p>	<p>レベル6</p>
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施