


宍道湖 アオコ確認位置図

(令和3年12月22日)

アオコ確認箇所: 出雲市鹿園寺地先
アオコレベル : レベル1
確認日 : 令和3年12月22日

アオコ確認箇所: 松江市東長江町地先
アオコレベル : レベル1
確認日 : 令和3年12月22日

アオコ確認箇所: 松江市末次町地先
アオコレベル : レベル1
確認日 : 令和3年12月22日



アオコ確認箇所:松江市末次地先
アオコレベル :レベル1
確認日 :令和3年12月22日



アオコ確認箇所:松江市東長江町地先
アオコレベル :レベル1
確認日 :令和3年12月22日



アオコ確認箇所:出雲市鹿園寺地先
アオコレベル :レベル1
確認日 :令和3年12月22日



アオコ確認箇所:出雲市斐川町荏原地先
アオコレベル :レベル1
確認日 :令和3年12月22日

