

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年7月20日 10時00分 現在



写真											
①		②		③		④		⑤		⑥	
	【堤体上流側】 レベル2 5m×5m 程度		【堤体上流側】 レベル2 5m×5m 程度		【道の駅上流】 レベル2 5m×10m 程度						
凡例 (アオコレベル)						■ レベル0 ■ レベル1 ■ レベル2 ■ レベル3 ■ レベル4 ■ レベル5 ■ レベル6					

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施