

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年7月26日 10時00分 現在



| 写真                            |                               |                              |      |      |      |      |      |   |  |   |  |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|---|--|---|--|
| ①                             |                               | ②                            |      | ③    |      | ④    |      | ⑤ |  | ⑥ |  |
| 【堤体上流側】<br>レベル3<br>10m×30m 程度 | 【堤体上流側】<br>レベル3<br>10m×30m 程度 | 【道ノ駅上流】<br>レベル2<br>5m×10m 程度 |      |      |      |      |      |   |  |   |  |
| 凡例<br>(アオコレベル)                | レベル0                          | レベル1                         | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |   |  |   |  |

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施