

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年7月27日 10時00分 現在



写真					
①		②		③	
④		⑤		⑥	
【堤体上流側】 レベル3 10m×20m 程度		【堤体上流側】 レベル3 10m×20m 程度			
凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4
	レベル5	レベル6			

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施