

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年7月29日 10時00分 現在



写真							
①	②	③	④	⑤	⑥		
<p>斐伊川</p> <p>【堤体上流側】 レベル3 10m×40m 程度</p>							
凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施