



【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年8月4日 10時00分 現在



写真					
①		②		③	
	斐伊川 ↓		斐伊川 ↓		
	【堤体上流側】 レベル2		【堤体上流側】 レベル2		
④		⑤		⑥	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施