

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年8月9日 10時00分 現在




写真					
①		②		③	
	【堤体上流側】 レベル2		【北原大橋から下布施方向】 レベル2		【道の駅上流】 レベル2
④		⑤		⑥	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施