

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年9月29日 10時00分 現在



写真					
①		②		③	
	【堤体上流側】 レベル2 5m×10m 程度		【スサノオ大橋上流】 レベル2 5m×10m 程度		【西尾大橋下流】 レベル2 20m×10m 程度
④		⑤		⑥	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施