


志津見ダム アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月4日

巡視時刻 10:10~11:10



レベル2 5m × 15m程度



凡例(見た目アオコ指標)

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。

レベル1

レベル2 3m × 15m程度

貝谷大橋から下流

貝谷大橋から上流

至三瓶山・頼原