

志津見ダム アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月5日

巡視時刻 10:10~11:10




レベル1



レベル1

権現大橋から下流



凡例(見た目アオコ指標)

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。

角井川



レベル1

貝谷大橋から上流

貝谷大橋から下流

至 三瓶山・頼原