

# 【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月6日

巡視時刻 10:15~11:15



レベル2 2m×5m程度



レベル1



レベル2 5m×30m程度



凡例(見た目アオコ指標)

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。