


# 【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月12日

巡視時刻 10:00~11:10



レベル2 2m × 10m程度



レベル2 2m × 15m程度