

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年10月18日 10時00分 現在



写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
【堤体上流側】 レベル3 5m×10m 程度	【スサノオ大橋上流】 レベル3 10m×30m 程度	【道の駅付近】 レベル3 10m×20m 程度	【八代川合流部】 レベル3 10m×20m 程度	【西尾大橋上流】 レベル3 10m×20m 程度	【前布施川合流部】 レベル3 15m×15m 程度
凡例 (アオコレベル) ■ レベル0 ■ レベル1 ■ レベル2 ■ レベル3 ■ レベル4 ■ レベル5 ■ レベル6					

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施