

# 【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月18日


巡視時刻 10:00~11:15



レベル2 2m × 10m程度



レベル2 5m × 5m程度



凡例(見た目アオコ指標)

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。