

【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月20日

巡視時刻 10:10~11:10



レベル2 3m × 5m程度



レベル2 3m × 10m程度



レベル2 2m × 10m程度

凡例(見た目アオコ指標)

- レベル0
- レベル1
- レベル2
- レベル3
- レベル4
- レベル5
- レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。

