

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年10月24日 10時00分 現在



写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
【堤体上流側】 レベル3 10m×20m 程度	【西尾大橋下流】 レベル3 10m×20m 程度	【西尾大橋上流】 レベル3 10m×20m 程度			

凡例 (アオコレベル)	 レベル0	 レベル1	 レベル2	 レベル3	 レベル4	 レベル5	 レベル6
----------------	--	--	---	--	--	---	--

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施