

# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年10月25日 10時00分 現在



写真					
①		②		③	
	【堤体上流側】 レベル3 3m×5m 程度		【西尾大橋下流】 レベル3 10m×20m 程度		【西尾大橋上流】 レベル3 20m×40m 程度
④		⑤		⑥	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施