


# 【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年10月26日 10時00分 現在



<p>① 【堤体上流側】 レベル3 10m×5m 程度</p>	<p>② 【西尾大橋下流】 レベル3 50m×20m 程度</p>	<p>③ 【西尾大橋上流】 レベル3 100m×30m 程度</p>	<p>④ 【西尾大橋上流】 レベル3 20m×10m 程度</p>	<p>⑤ 【前布施川合流部】 レベル3 20m×10m 程度</p>	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施