

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年10月28日 10時00分 現在




写真					
①	②	③	④	⑤	⑥
【堤体上流側】 レベル3 50m×30m 程度	【西尾大橋下流】 レベル3 50m×10m 程度	【西尾大橋上流】 レベル3 50m×10m 程度	【西尾大橋上流】 レベル3 10m×20m 程度	【前布施川合流部】 レベル3 30m×10m 程度	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施