

【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年10月28日

巡視時刻 10:05~11:05



レベル2 2m×5m程度



レベル2 1m×10m程度

凡例(見た目アオコ指標)

レベル0

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

レベル6

※見た目アオコ指標の詳細は次項の参考資料をご覧ください。

