


【志津見ダム】アオコ発生確認位置図

確認日 令和4年11月1日

巡視時刻 10:05~11:00



レベル2 2m×5m程度