

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年11月7日 10時00分 現在



写真					
①		②		③	
	【西尾大橋下流】 レベル3 20m×10m 程度		【西尾大橋上流】 レベル3 20m×10m 程度		
				④	
				⑤	
				⑥	

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施