

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年11月15日 10時00分 現在



| 写真 | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| <p>【堤体上流側】 レベル3 10m×10m 程度</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 凡例 (アオコレベル) | レベル0 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施