

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年11月18日 10時00分 現在




写真					
①		②		③	
	【西尾大橋下流】 レベル3 200m×10m 程度		【西尾大橋下流】 レベル3 150m×30m 程度		

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施