

【尾原ダム】「アオコ」発生状況

令和4年11月21日 10時20分 現在



写真											
①		②		③		④		⑤		⑥	
	【堤体上流側】 レベル3 30m×10m 程度		【西尾大橋下流】 レベル3 100m×10m 程度		【西尾大橋下流】 レベル3 100m×30m 程度						

凡例 (アオコレベル)	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5	レベル6
----------------	------	------	------	------	------	------	------

※ 貯水池周辺の巡視は平日に実施